

Foto Dokumentasi Sebelum Rehab



Halaman Ruang Kelas I



Lantai Ruang Kelas I



Kondisi Atap Kelas I



Kondisi Atap Ruang Kelas I



Kondisi Lantai Ruang Kelas I



Kondisi Atap Ruang Kelas II



Kondisi Atap Ruang kelas II



Kondisi Atap Ruang
keas II

Foto Dokumentasi Proses Pekerjaan Rehab Ruang Kelas I



Pasang Rangka Plafoun (10-20%)



Pasang Rangka Plafoun (20-50%)



Pasang Plafoun (50-100%)

Foto Dokumentasi Proses Pekerjaan Rehab Ruang Kelas I



Pasang Keramik dalam (10-25%)



Pasang Keramik dalam (25-50%)



Pasang Keramik dalam (50-100%)

Foto Dokumentasi Proses Pekerjaan Teras Kelas I



Proses Pekerjaan Plafoun Teras Kelas I (10-50%)



Proses Pekerjaan Plafoun Teras Kelas I (50-100%)



Proses Pekerjaan Pasang Keramik teras Luar (10-100%)

Foto Dokumentasi Proses Pekerjaan Ruang Kelas II



Pasang Rangka Plafoun (10-50%)



Pasang Plafoun (50-100%)